



リフォーム後

雨漏れに悩まされていたH様、よくみると外壁には細かいヒビ割れが無数にあるような状態でした。

ジョリパットは美しいパターンと風合いが特徴でよく使われる材料ですが、固く割れやすいという性質も持っています。

とくにヒビ割れが顕著だったサッシまわりを中心にクラックの補修を念入りに行い、仕上げは高耐候のシリコン系塗料で仕上げました。また、ベランダもFRP防水にて施工いたしました。

雨漏れを解決し、美しい外観を再生

# 「外壁塗装・ベランダ防水工事」

## DATA

家屋形態	戸建住宅
築年数	18年
施工面積	357㎡
工期	20日

## リフォーム費用

仮設定場費用	250,000円
外壁塗装工事	1,140,000円
ベランダ防水工事	210,000円
合計	1,600,000円



リフォーム前



壁ひび割れ



施工中